

Link do produktu: <https://sannmotors.pl/mechanizm-silniczek-wycieraczek-przedni-europa-hyundai-i10-i10-98100b9000-p-77.html>



Mechanizm Silniczek Wycieraczek Przedni Europa HYUNDAI i10 I10 98100B9000

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1238720696
Kod producenta	98100B9000-68
PKWiU	Gabaryt C 5kg

Opis produktu

Mechanizm Silniczek Wycieraczek Przedni Europa HYUNDAI i10 I10 98100B9000

Kompletny Mechanizm Silniczek Wycieraczek Przód

⚙️ Specyfikacja :

- Producent : **HYUNDAI**
- Model : **i10 I10**
- Numer Części OE : **98100B9000 / F00S2S2884**
- Wtyczka: **5PIN**
- Strona: **Przód**
- Wersja: **Europejska**
- Stan: Jak na zdjęciach . BDB

☐ Część Oryginalna !

☐ Gwarancja jakości

□DODATKOWE INFORMACJE:

- ✓ Wszystkie zdjęcia przedstawiają faktyczny stan sprzedawanej części.
- ✓ Każda część została sprawdzona pod kątem technicznym w Naszym serwisie.

□JAK SPRAWDZIĆ CZY CZĘŚĆ PASUJE DO TWOJEGO POJAZDU?

- □ Wszystkie części **oznaczone są indywidualnym numerem katalogowym** podanym w parametrach i opisie aukcji - porównaj go z numerem części której szukasz, aby uniknąć pomyłki i zyskać na czasie.
- □ Jeśli oba numery są takie same to wtedy mogą być Państwo pewni, że zamawiana część będzie pasować.
- □ **Jeżeli numer części z naszej oferty nie pokrywa się w całości lub nie są Państwo pewni czy część jest kompatybilna, prosimy skonsultować swój zakup poprzez pytanie o przedmiot podając numer VIN swojego pojazdu .**